
현지조치사항 조치결과 보고

□ 조치결과 ※ 회보필요 건(2건)에 대한 조치결과

제 목 조치할 사항 조치일자 조치내용 증빙서류 결재일 <mark>직위 성명 (팀명</mark>) 시남권 돔구장	관선	지 적 사 항				조 치 내 역							
서남권 돔구장		제	모	고 키 하 시 하	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결	재자	부서명	(진행/완 료)	담당자 (전화)
서남권 동구장 경기보라 이제 시원인이 이는 원스로 가장 경기보라 이 시원로 원스로 이도시원 구원기가			٦	스시크 기정					직위	성명	(팀명)		
	1	차수판 -	유지과리	- 점자블럭 위에 설치되어 있는 차수판 조치 - 차수판 하단에 고무마감재를 보강하여 수밀성 확보	トクト ロク ロクト	- 점자블럭 위 설치된 차수판 이동설치 - 차수판 하단에 고무마감재 보강완료		' 21.02.02.	처장	000	▽운영처 (시설팀)	완료	(**** -****)







조치 후 : 이동 설치 완료



조치전 : 차수판 하단 고무마감재 없음



조치 후 : 차수판 하단 고무마감재 설치

관련 번호	,	지 적 사 항	조 치 내 역							치리겨자	
	제 목	조치할 사항	조치일자	조치내용	증빙서류	결재일	최종결재자		부서명 (팀명)	처리결과 (진행/완료)	담당자 (전화)
	'' '						직위	성명	(텀명))	
1 9 1	장충체육관 시설 관리 업무 소홀	장충체육관 주출입구 계단(외부) 백태 발생	'21.5.8	주출입구 계단 하부 바닥 트렌치 설치	▼운영처-5214호	'21.5.10.	치장		▼운영처 (장충체육 관사업팀)		(**** -****)
		지하 1-2층 다목적실 습기 피 해 발생		다목적실 천장 도장 및 바닥 강마루 교체설치	▼운영처-1705호	'21.218					
					▼운영처-2144호	'21.33					