

# 현지조치사항 이행결과

□ 현지조치사항 일람표

연번	기관명	지적건명	이행 결과	조치내용
1	서울시설공단 (◎처)	교량의 마찰 진자형 지진격리 받침 품질시험 부적정	완결	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 교량 면진받침의 품질시험(전단특성시험) 부적정 사항에 대하여 시방서 기준에 따라 재시험 실시</li> <li>- 직원교육 실시 완료</li> </ul>
2	서울시설공단 (♣처)	◇◇◇◇◇ 도시가스 정밀 안전점검 용역 수행 부적정	완결	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 원인 파악, 대책수립 후 조치</li> <li>• 원인: 가스레인지 화구 근접 설치에 따른 다량의 화구(10구이상)에서 방출된 그을음으로 제어부 고장 발생 추정</li> <li>• 대책: 입점업체에 조치결과의 증빙자료 제출 지시(현장관리소 관리)</li> <li>• 결과: '20년 상반기 점검결과 2개 점포 특이 사항 없음</li> <li>- 직원교육 실시 완료</li> </ul>